通学路合同点検対策箇所図 （東雲小学校）



R2【NO．1】 済

（状況）
終日交通量が多く危険です。

（対策）
交差点マークを設置し、横断歩道を補修しました。

H29【NO．1】 済

（状況）
通学時間帯の交通量が多く、横断歩道を渡るときに注意が必要な箇所です。

（対策）
交差点マークとグリーンベルトを設置しました。
横断歩道を引き直しました。

H29【NO．2 H24-193】 済

（状況）
地下道で人の目が届きにくく、防犯上の不安があります。

（対策）
地下歩道の照明を交換し、防犯ミラーを設置しました。

H29【NO．3 H24-194】 済

（状況）
地下道で人の目が届きにくく、防犯上の不安があります。

（対策）
地下歩道の照明を交換し、防犯ミラーを設置しました。

H29【NO．4】 済

（状況）
五叉路の交差点で、いろいろな方向から車が通行するため危険です。

（対策）
区画線等（交差点マーク・ドット線・ゼブラ）を設置しました。
止まれを引き直しました。