通学路合同点検対策箇所図 （新玉小学校）

H29【NO．1】

（状況）
橋の柵が低く、転落する危険があります。

（対策）
転落防止用のガードパイプの設置を検討してます。
（※地元の承諾（申請書提出）必要）

H30【NO．1】　済

（状況）
見通しが悪いです。

（対策）
交差点マークとドット線を設置しました。
樹木の一部を伐採しました。

H29【NO．2】　済

（状況）
見通しの悪い交差点で、車や自転車の交通量が多く危険です。

（対策）
止まれを引き直し、停止線を前に移設、「30」規制の路面標示を設置しました。

H29【NO．3】　済

（状況）
車の出入りが多く、注意が必要な箇所です。

（対策）
外側線を引き直し、交差点マークと横断歩道標識を設置しました。