通学路合同点検対策箇所図 （湯築小学校）

H29【NO．1】　済

（状況）
東西の道路が狭いため、危険です。

（対策）
横断歩道・停止線（東）の引き直しと、停止線（西）を移動しました。

H29【NO．2】　済

（状況）
見通しの悪い交差点で道幅も狭いため、危険です。

（対策）
横断歩道と外側線を引き直し、一時停止と交差点マークとドット線を設置しました。

H29【NO．3】　済

（状況）
一部道幅が狭い箇所で外側線もなく、また、既存の外側線も薄くなっています。

（対策）
外側線の設置・引き直しをしました。

H29【NO．4】　済

（状況）
外側線が薄くなっており、交差点の見通しも悪い箇所です。

（対策）
外側線・交差点マーク・カーブミラーを設置しました。

H29【NO．5　H24-237】　済

（状況）
抜け道として通行する車が多く、道幅も狭いため危険です。

（対策）
外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。

ベテルホーム
ベテル病院
祝谷北公園
祝谷公園
祝谷郵便局
サーパス祝谷
ディアハイム祝谷
護国神社
湯築小学校
コンビニ
常信寺
松山神社
エスポワール文教会館
学研湯築教室
レディ薬局
サーパス道後緑台
うどん大黒屋
ダック松山
松山東消防署
椿湯
道後温泉本館
県民文化会館（ひめぎんホール）
パルティ・フジ道後店