通学路合同点検対策箇所図 （双葉小学校）



H29【NO．6】 済

（状況）
外側線や横断歩道が薄くなっています。

（対策）
外側線と横断歩道を引き直しました。

H29【NO．3】 済

（状況）
水路のある道路で、落下する危険があります。

（対策）
登下校とも水路の反対側を通るよう通学ルートを変更しました。グリーンベルト（水路の反対側）を設置しました。

H29【NO．5】 済

（状況）
三叉路の交差点で、横断歩道など薄くなっています。

（対策）
外側線・横断歩道・停止線を引き直しました。

H29【NO．4】 済

（状況）
道幅が狭く交通量が多い交差点で、スピードも出した車も通行するため危険です、

（対策）
交差点マークとドット線を設置しました。停止線・止まれ・横断歩道を引き直しました。

H29【NO．1 H24-165】 済

（状況）
交通量の多い交差点で注意が必要です。

（対策）
交差点マークとドット線を設置し、止まれを引き直しました。

H29【NO．2】 済

（状況）
歩道橋を下りた際、外側線がないため注意が必要です。

（対策）
外側線を設置しました。