

PPE（個人防護具）の着衣方法

【準備物】

- PPE一式（ガウン・ヘッドカバー・N95マスク・フェイスシールド・使い捨て手袋）
- 感染性廃棄物入れ
- 手指消毒用アルコール製剤

【装着前の注意点】

- 装飾品（指輪・ネックレス）、時計など身につけているものを外す
- ガウン、手袋に破れがないか確認する

【装着手順】

1. ガウンを着る



2. ヘッドカバーをかぶる



3. N95マスクを装着する



4. フェイスシールドを装着する



5. 手袋を着用する



【装着後の注意点】

手袋を装着した手で患者を触った時は、
マスク、フェイスシールド、ヘッドカバーを触らない


PPE（個人防護具）の脱衣方法

【脱衣時の注意点】

- 定められた区域内で、汚染防止に努めながら脱衣する

【脱衣手順】

1. 手袋を外し捨てる



...アルコール手指消毒

2. ガウンを脱ぎ捨てる




5. ヘッドカバーを外し捨てる



4. N95 マスクを外し捨てる



3. フェイスシールドを外し捨てる



PPE を脱ぐ時に手にウイルスが付いた可能性がある時は、一旦作業をストップして、必ずアルコール消毒をしてください。