

《東雲小学校》

2018. 3. 31 現在

<p>【325 番】 (状況) 病院に入る車で混雑することから、自転車も狭い歩道を通行するため歩きにくい状況です。 (対策) 道路を拡幅し歩道を整備しました。</p>		<p>【256 番】 (状況) 交差点から進入してくる車が多い状況です。 (対策) 横断歩道の移設は適切でないため、外側線を引き、歩行者の滞留場所を確保しました。</p>
<p>【259 番】 (状況) 車が混雑する交差点で、横断歩道を渡るのが危険な状況です。 (対策) 横断歩道が目立つよう、赤地に白色の横断歩道を設置しました。</p>		<p>【258 番】 (状況) 横断歩道を渡る児童がわかりにくい状況です。 (対策) 横断歩道を塗り直しました。</p>
<p>【193 番】 (状況) 道路の横断は危険で、地下道は防犯上の不安があります。 (対策) 照明交換とミラーの設置を予定してま す。【H29 進捗管理】</p>		<p>【257 番】 (状況) 横断歩道を渡る児童がわかりにくい状況です。 (対策) 横断歩道を塗り直しました。</p>
<p>【194 番】 (状況) 道路の横断は危険で、地下道は防犯上の不安があります。 (対策) 照明交換とミラーの設置を予定してま す。【H29 進捗管理】</p>		

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。
 ■各箇所の番号は管理上の番号です■