


《和気小学校》

2018. 3. 31 現在



【42番】

(状況)

多くの児童が通行するが道路幅が狭く、車が通るときは止まって待たなければならない。

(対策)

- ・取り急ぎ側溝に蓋をして歩きやすくしました。
- ・一部区間の道路の両側に路肩の白線を引き、カーブミラーを設置しました。
- ・通学路を示す路面標示を設置しました。
- ・道路を拡幅して、歩道の設置を計画します

【200番】

街路樹が茂って見通しが悪いとのお知らせがありましたので、直ちに樹木の剪定をしました。

【232番】

踏切を渡ったところが複雑な交差点で横断が危険な場所ですが、地元の方々が「通学路」表示をして運転手への注意を促すことにしています。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■