

《生石小学校》

2018. 3. 31 現在

<p>【70 番】 (状況) 交通量が多いカーブで横断歩道が見え難い場所です。 (対策) 歩道橋を新設し、既存の歩道橋と連結することで児童が安全に通学できるようになりました。</p>		<p>【68 番】 (状況) 大雨が降ると道路が冠水し通行できなくなります。 (対策) 転落防止のガードパイプを設置しました。</p>
<p>【69 番】 (状況) 橋にガードレールなく水路に転落の危険があります。 (対策) 2 箇所に転落防止用の柵を設置しました。</p>		<p>【67 番】 (状況) 路側帯がなかったり消えていたりしています。 (対策) 路肩の白線を塗り直しました。</p>
<p>【66 番】 (状況) 南方向へは路側帯が狭く、車とぎりぎりの状態です。 (対策) 速度規制を改正しました。</p>		<p>【245 番】 (状況) 横断歩道のない場所の横断が危険な場所です。 (対策) 交差点マークと外側線を引きました。</p>
<p>【71 番】 (状況) 時間制進入禁止を進入してくる車があります。 (対策) (株)ベルモニーのご協力により、土地の一部をカラー舗装し、通学路として活用させていただいています。歩道橋下にはガードパイプを設置しました。</p>		<p>【246 番】 (状況) 路面が傾斜していて水路への転落の危険があります。 (対策) 路面改良とガードパイプを設置しました。</p>

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■