



【166 番】

(状況) 交通量が多いのに路肩が狭く傾斜していて危険な場所です。

(対策) 通学路を変更し、変更後の通学路の水路を渡る箇所には、転落しないよう柵のついた橋を新しく設置しました。

【286 番】

(状況) 新しい道路ができてスピードも速く横断が危険な場所です。

(対策) 歩行者が安全に通行できるよう、実線を引いて視認性を高めています。

【291 番】

(状況) Y字型交差点で車が停止せずスピードを出して通過するので危険な場所です。また片側の水路への転落の心配もあります。

(対策) 東温市と協力し、路肩の白線の拡幅を行いました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■