


通学路合同点検対策箇所図（宮前小学校）



H29【NO. 1】 済

(状況)
ごみ出しの日に電柱沿い（水路側）にごみが置かれ、通行する車が避けようと膨らんで走行するため、危険です。

(対策)
水路にテリネーターを設置し、水路の反対側に外側線を設置しました。