

通学路合同点検対策箇所図（石井北小学校）

H29【NO. 1】 済



(状況)
横断歩道が狭くなっています。


(対策)
横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 2】 済



(状況)
横断歩道の待機場所が狭いため、特に雨天時に傘をさして登下校する場合に車道にはみだしてしまう場合があり危険です。

(対策)
待機場所を設置しました。



H29【NO. 3】 済



(状況)
東西の横断歩道が狭くなっています。

(対策)
横断歩道を引き直しました。