



【235 番】

(状況) 複雑な交差点で児童の横断が危険です。

(対策) 車の通行部分に白線や導流帯を引いてはっきりさせ、交差点内の形状を変更しました。

【12 番】

(状況) 横断歩道が消えています。  
(対策) 横断歩道を塗り直しました。

【320 番】

(状況) 交通量が多く路線バスも通りますが、道幅が狭く歩道もない状況です。

(対策) 歩道を設置しました。

【236 番】

(状況) 踏切近くの交差点で、車が速度を上げて通過することがある。

(対策) 信号機の設置を検討しましたが2方向に踏切があるため、信号機の設置は困難です。横断歩道もあるので、児童への通学指導を行います。

【195 番】

(状況) 踏切内の歩行する位置がわかりにくい状況にあります。

(対策) 踏切前後四隅の歩道見通し部分をカラー化しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■