


《素鷲小学校》

2018. 3. 31 現在



【301 番】

(状況) 信号機と横断歩道
ができれば通学路の変更が
できます。

(対策) 横断歩道と押ボタ
ン式信号機の設置が困難な
ため、現在の通学路を利用
します。

【317 番】

歩道橋の表面が摩耗してい
るのようですが、現地を再点検
(H29) したところ、現状で問
題ないと判断しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■