

《浅海小学校》

2018. 3. 31 現在



【174番】
（状況）グレーチングの格子の間隔が広く、自転車のタイヤが挟まって転倒の恐れがあります。
（対策）開口部の改良を行いました。

【331番】
（状況）急なカーブで見通しが悪いため、児童にとって危険な箇所です。
（対策）減速マークとラバーポールを設置し、側溝蓋の補修をしました。

【173番】
国道の赤信号を避けるため、側道に入って再び国道に出る車がいるとのことですが、違法ではないため取り締まりができません。気を付けて通学するよう指導をすることになりました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※（対策）の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■