


通学路合同点検対策箇所図（石井北小学校）



H29年度			R3年度			
H29【NO. 1】 済	H29【NO. 2】 済	H29【NO. 3】 済	R3【NO. 101】 済	R3【NO. 102】 済	R3【NO. 103】 済	R3【NO. 104】 済
 〔状況〕 横断歩道が薄くなっています 〔対策〕 横断歩道を引き直しました。	 〔状況〕 横断歩道の待機場所が狭いため、特に雨天時に傘をさして登下校する場合に車道にはみだしてしまう場合があり危険です。 〔対策〕 待機場所を設置しました。	 〔状況〕 東西の横断歩道が薄くなっています。 〔対策〕 横断歩道を引き直しました。	 〔状況〕 朝の交通量が多く、十字路で一時停止する車が少ないです。 〔対策〕 外側線を引き直しました。	 〔状況〕 交通量が多いです。 〔対策〕 横断歩道と停止線を引き直しました。	 〔状況〕 車のスピードが速いです。 〔対策〕 カーブミラーの支柱を交換しました。交差点マークを引き直しました。	 〔状況〕 道幅が狭いです。 〔対策〕 外側線を引き直しました。