

# 通学路合同点検対策箇所図（河野小学校）

R3【NO. 101】 済



（状況）  
道幅が狭く、車の通行が多いです。  
（対策）  
交差点のラバーポールを交換しました。  
道路西側に外柵線を設置しました。



（状況）  
駅に向かう車が多く、道幅も狭いため危険です。  
（対策）  
外柵線を引き直しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）  
北条バイパスから旧道に抜ける道路で、道幅が狭いため危険です。  
（対策）  
グリーンバルトを引き、通学路標識を設置しました。

