

全国における消火器の破裂事故一覧（平成21年度以降）

	発生年	発生場所	概要
1	H21.9.15	大阪府大阪市	屋外駐車場に置かれていた消火器（H1製）を操作した際に消火器が破裂し、子供が負傷（10代男性）
2	H21.9.16	福岡県行橋市	納屋に置かれていた消火器（S43製）の廃棄処理中に誤って消火器が操作されて破裂し、負傷（60代男性）
3	H21.9.30	愛知県一宮市	消火器（製造年不明）の廃棄処理中に誤って消火器が操作されて破裂し、負傷（年齢不明男性）
4	H21.10.11	千葉県船橋市	屋外にある消火器（S56年製）の移動中に誤って消火器が操作されて破裂し、負傷（70代男性）
5	H22.2.27	滋賀県栗東市	消火器（製造年不明）の廃棄処理中にレバーを握ったところ、消火器が破裂し、負傷（50代男性）
6	H23.7.22	徳島県那賀町	住宅解体工事中に放置されていた消火器（S48製）を移動する際に誤ってレバーを握って消火器が破裂し、負傷（50代男性）
7	H23.7.25	鹿児島県霧島市	屋外にある消火器（H2製）を片付けている際に誤って消火器が操作されて破裂し、負傷（20代男性）
8	H23.8.2	栃木県佐野市	住宅解体作業中に放置されていた消火器（S57製）の消火剤の放出操作をして消火器が破裂し、負傷（60代男性）
9	H23.9.11	大分県宇佐市	廃棄物処理業者が消火器（製造年不明）を廃棄処理中に誤って消火器が操作されて破裂し、死亡（60代男性）
10	H25.6.20	宮城県仙台市	家庭で消火器（S58製）を廃棄する際に消火剤粉末を放出させようと操作したところ、消火器が破裂し、負傷（70代男性）
11	H25.7.8	岡山県倉敷市	産業廃棄物処理事業所が事業用の消火器（S50製）を廃棄する際に消火剤粉末を放出させようと操作したところ、消火器が破裂し、負傷（60代男性）
12	H25.10.25	愛媛県松山市	松山市内の飲食店において消火器（S58製）が破裂し、負傷（60代女性）（詳しい原因については調査中）