

《堀江小学校》

2018. 3. 31 現在

【234番】

(状況) 狭い道からの出入りが見えにくい場所です。
(対策) 交差点マークを設置しました。

【233番】

(状況) 道路へ飛び出すと危険です。
(対策) 交差点マークを設置しました。

【38番】


(状況) 川沿いにガードレールがなく、転落の危険があります。
(対策) 注意を促すためのポールを設置しました。

【328番】

(状況) 抜け道として車の交通量が多い所です。
(対策) カラー化し、交差点マークを設置した。

【329番】

(状況) 車の交通量が多く、見えにくい箇所です。
(対策) 横断歩道をカラー化しました。



【37番】

(状況) 白線の内側が狭いところがあります。
(対策) 白線を引き直しました。

【289番】

(状況) 抜け道として通行する車が多いのに、道路が狭く歩道もないため危険な状況です。
(対策) ハード面での対策が困難なため、児童への通学指導を行います。

【39番】

(状況) 川沿いにガードレールがないところがあります。
(対策) 車が転回するため設置できないので、通学指導で対応します。

【35番】

障害物がありますが避けて通るように通学指導をします。

【33番】

(状況) 信号機の横断時間が短く、最後まで渡れないことがあります。
(対策) 歩行者が通行する時間を延長しました。

【36番】

(状況) 水路に蓋がなく、落ちると危険です。
(対策) 水路の反対側に白線を引きました。

【32番】

(状況) 複雑な交差点でいろいろな方向から車が来ます。
(対策) 車の進行方向を制御するポールを設置しました。

【34番】

(状況) 通行する車が多く、見通しの悪い交差点です。
(対策) 交差点のカラー舗装と交差点マークを設置。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■