

《潮見小学校》

2018. 3. 31 現在

【283番】

(状況) 交差点に進入する車の速度が速く、横を通る児童が危険です。

(対策) 歩道橋の下部分を通れるようにし、路肩を広げる白線の引き直しをしました。

【279番】

(状況) 学校近くで多くの児童が通るので、出てくる車が心配です。

(対策) 横断歩道を設置しました。

【282番】

(状況) 交通量の多い変則の交差点で、横断歩道を渡るのに時間がかかります。

(対策) 停止線の位置を前側に変更し、交差点をコンパクトにしています。また、右折の導流線を追加しています。

【40番】

(状況) 歩道橋の歩行面がはげて排水もできない箇所があります。

(対策) 排水孔は清掃しました。歩行面は計画的に実施する予定です。

【281番】

(状況) 交通量の多い交差点です。

(対策) 横断歩道を塗り直しました。

【284番】

(状況) 国道から右折してくる車から横断歩道の信号が確認しにくい形状の交差点です。

(対策) 歩車分離式信号機を設置しました。

【274番】

(状況) 車や自転車の交通量が多く、見通しの悪い交差点です。

(対策) 進入禁止注意看板を設置しました。路肩の白線を引きました。横断歩道を設置しました。

【295番】

(状況) 横断するのが危険な状態です。
(対策) 一時停止線と「止まれ」表示と路肩の白線を塗り直しました。

【278番】

(状況) 生活道路として交通量も多く、速度も速い状況です。

(対策) 路肩の白線を引き直しました。

【277番】

(状況) 狭い道路ですが抜け道として通る車が多い場所です。

(対策) 一時停止線を塗り直しました。カーブミラーを建替えました。

【280番】

(状況) 非常に多くの車が通りますが、10メートルほど歩道もなく狭い場所があります。

(対策) 路肩の白線を引き直しました。

【275番】

(状況) 交通量が多く、見通しの悪い交差点です。

(対策) 「止まれ」表示を塗り直しました。優先表示のためのドット線と路肩の白線を引き直しました。

【276番】

(状況) 狭い道路ですが抜け道として通る車が多い場所です。

(対策) 交差点マークとカーブミラーを設置しました

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■