

《味生小学校》

2018. 3. 31 現在

【53番】

(状況) 狭い道を大型車が通ることもあり危険な場所です。

(対策) グリーンベルトを引きました。通学路の一部変更を検討しています。

【222番】

(状況) カーブの地点で道幅が狭く歩道もない状態です。

(対策) 路肩の白線を引き直し、速度を抑えるための減速マークを引きました。

【56番】

(状況) 交通量が多く、横断歩道でも車がなかなか止まってくれません。

(対策) 目立つように赤地に白色の横断歩道を設置しました。

【57番】

(状況) 交通量が多く、横断歩道でも車がなかなか止まってくれません。

(対策) 目立つように赤地に白色の横断歩道を設置しました。

【52番】

(状況) 横断歩道はありますが、交差点の見通しが悪く、止まる車も少ない場所です。

(対策) 目立つように赤地に白色の横断歩道を設置しました。さらに減速マークを設置しました。カーブミラーを移設しました。

【54番】

(状況) 交差点で止まらない車が多い。

(対策) 通学路を一部変更することで、この場所を通る児童数を減らすことで対応しました。

【55番】

(状況) 狭い道路を多くの児童が通り、車や自転車なども通る道で接触しそうになることもあります。

(対策) 交差点マークを設置しました。

【223番】


(状況) 交通量も多く、車が離合するときなど児童が田に落ちそうになります。雨が降ったときには水溜りができています。

(対策) 雨水が溜まる部分は補修しました。路肩の白線を引いて歩行範囲がわかるようにしました。

【314番】

(状況) 小学生と中学生で込み合い道路に広がって歩く場合があります。

(対策) 白線を引きました。



※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■