

《桑原小学校》


2018. 3. 31 現在

【63番】
(状況) 交通量の多い道路ですが、信号待ちをする場所がありません。
(対策) グリーンベルト等設置する予定です【H29 進捗管理】

【65番】
(状況) 2m程度の狭い道路を車やバイクが通ることもあります。
(対策) 協議した結果、進入口にラバーポールを設置する予定です。【H29 進捗管理】

【231番】
(状況) 水路が暗渠になれば児童が通行できます。
(対策) 道路と住宅の高低差が大きく暗渠は困難なため、現在の通学路を利用します。

【58番】
(状況) 交通量が多く路側帯が狭いうえ電柱が邪魔になっています。
(対策) 電柱は過去に移設されている形跡があり、移すべき場所がありません。



【64番】
(状況) 交差点から東方面の道路が危険な状況です。
(対策) 横断歩道と東方面の道路の路肩の白線を塗り直しました。

【61番】
(状況) 横断歩道のない交差点です。
(対策) 現場の状況から横断歩道の設置は困難ですが、路肩の白線は引きました。一時停止線も引きました。

【60番】
(状況) 交通量が多くカーブの場所で、信号待ちの場所もない状況です。
(対策) 県道の拡張工事により待機場所は一部確保されています。

【230番】
(状況) 横断歩道が消えかかっています。
(対策) 横断歩道を塗り直しました。

【59番】
(状況) 交通量が多く路側帯も狭い道路です。
(対策) グリーンベルトを引きました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■