


《垣生小学校》

2018.3.31 現在

【243 番】
 (状況) 家の角から出てくる児童が発見されにくい場所です。
 (対策) カーブミラーの設置場所もありませんので、学校の通学指導で対応します。

【72 番】
 (状況) 学校に近く多くの児童が通学する交通量の多い道路です。
 (対策) ガードレールを設置しました。

【241 番】
 (状況) ゆるやかなカーブで、車両から横断中の児童が認識されにくい場所です。
 (対策) カーブの手前から減速マークを引きました。標識の増設も計画しています。



【240 番】
 (状況) 右折してくる車が多く横断中の児童が見落とされる恐れがあります。
 (対策) 横断歩道が目立つように路面をカラー舗装にしています。

【73 番】
 (状況) 信号機や横断歩道はありますが、交通量が多い大きな交差点で児童の横断が危険な場所です。
 (対策) 歩道を拡張し、児童の待機場所を拡張しました。また、信号機や横断歩道の位置を変更し、交差点をコンパクトにしました。

【244 番】
 (状況) 横断歩道が消えかかっています。
 (対策) 横断歩道を塗り直しました。

【242 番】
 (状況) 道の途中から幅が狭くなります。
 (対策) 路肩の白線を引き直しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。
 ■各箇所の番号は管理上の番号です■