


《久米小学校》

2018. 3. 31 現在



【248 番】  
(状況) 道幅の狭い道路です。  
(対策) グリーンベルトを引きました。

【247 番】  
(状況) 道路が狭い割に交通量が多い道路です。  
(対策) 道路の北側にグリーンベルトを引きました。

【104 番】  
(状況) 学校のすぐ前の道路で、交通量が多いのに道幅が狭い状況です。  
(対策) 近くの交差点のカーブミラーの鏡面を交換しました。通行する車両に児童の歩行帯を知らせるため道路西側にグリーンベルトを引いています。

【205 番】  
(状況) 交通量が大変多いのに中央線がなく歩道もありません。路側帯が狭いので車をよけようとして水路に落ちた児童もいます。  
(対策) 地権者の同意があれば、水路を暗渠にして路肩を拡幅できます。【H29 進捗管理】

【206 番】  
(状況) 車の通行が多い場所ですが中央線も歩道もありません。車との接触の危険や、車同士などの事故も多い場所です。  
(対策) 路肩の白線を車道側に広げグリーンベルトを引き、交差点内にはドット線や十字マークを引きました。

【321 番】  
(状況) 車の通行が非常に多い場所で、信号で渋滞も起こる地点ですが、歩道が途中でなくなり、歩くことが非常に危険な状況です。  
(対策) 歩道が途切れている区間に、歩道を設置しました。

【204 番】  
(状況) カーブで見通しが悪く歩道がないうえ路側帯が非常に狭い場所です。  
(対策) 減速するためのドット線を引きました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■