


《石井小学校》

2018. 3. 31 現在



【225 番】

(状況) 見通しが悪く道路の幅が狭いため車との接触が心配な場所です。

(対策) 既存のカーブミラーの移設を予定しています。時間帯通行規制は地域や地元住民の方々のご協力と同意が必要なため困難。【H29 進捗管理】

【224 番】

(状況) 複雑な交差点ですが、一部の歩道が狭く特に雨の日などを危険が増す状況にあります。

(対策) 南中学校方向への道路については、路肩の白線を引き、グリーンベルトを引きました。県道の一部狭い歩道については、歩道を拡幅しました。

【339 番】

(状況) 抜け道として車の交通量が多く、歩道がありません。

(対策) 視認性を高めるため、グリーンベルトを引きました。

【312 番】

(状況) 抜け道で通行量が多く、近隣の店舗を利用する車も多い中を、児童は横断歩道のない道路を横断して通学しています。

(対策) 横断歩道の必要性を含めて検討しています。【H29 進捗管理】

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■