


《北久米小学校》

2018. 3. 31 現在



【137番】

(状況) 見通しが悪い交差点です。  
(対策) **カーブミラーを設置しました。**

【142番】

(状況) 見通しの悪い交差点で、十字マークも消えかかっています。  
(対策) **十字マークを塗り直しました。**

【138番】

(状況) 事故が多発する交差点で注意喚起が必要な場所です。  
(対策) **停止表示を塗り直し、路肩の白線と十字マークを引きました。**

【136番】

(状況) 川沿いの道路から川に転落する恐れがあります。  
(対策) 地域と近隣住民のご協力があれば、土地改良区の申請に基づきガードパイプを設置する予定です。【H29 進捗管理】

【255番】

(状況) 通行量の多い道路の横断が危険な場所です。  
(対策) **交差点マーク、ドット線を設置し、路肩の白線を塗り直しました。**

【254番】

(状況) 通行量の多い道路で、見通しの悪い交差点です。  
(対策) **交差点マークを設置し、路肩の白線を塗り直しました。**

【139番】

(状況) 見通しが悪いのに車や自転車が徐行せず、公園からの飛び出しも心配。  
(対策) **「飛び出し注意」の看板を設置しました。**

【140番】

(状況) 道路がカーブしていて見通しが悪い場所ですが、カーブミラーが小さい。  
(対策) **カーブミラーを交換し、鏡面を大きくしました。**

【141番】

(状況) 東西の横断時に、車などとの衝突が心配な場所です。  
(対策) **交差点マークを設置しました。**

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■