



【156番】
 (状況) 水路に転落の恐れがあります。
(対策) ガードパイプと反射ポールを設置しました。

【155番】
 (状況) 水路に転落の恐れがあります。
(対策) ガードパイプと反射ポールを設置しました。

【335番】
 (状況) T字路で児童が見落とされやすい場所です。
(対策) 交差点マークを引きました。

【153番】
 (状況) 歩道がなく、信号待ちの場所も狭い状態です。
(対策) 横断歩道を塗り直しました。歩道整備工事は来年度着手予定。

【305番】
 (状況) 南北の道路横の水路に転落の恐れがあります。
(対策) 外側線を引き直し、交差点マークとドット線を設置しました。

【304番】
 (状況) 交通量の多い交差点を横断する危険な場所です。幅員も狭く歩道のない道路です。
(対策) 横断歩道を塗り直しました。歩道の整備を計画します。

【154番】
 (状況) 交通量が多く点滅信号を見落とす車もあります。
(対策) 横断歩道の前後に減速マークを引きました。

【303番】
 (状況) 車や自転車が止まらないで通行する交差点です。
(対策) 一時停止の標示を設置しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。 ■各箇所の番号は管理上の番号です■