


《姫山小学校》

2018. 3. 31 現在



【167番】  
(状況) 自転車の通行量が多く、児童との接触事故も発生して危険な状況です。  
**(対策) 広報まつやまを通して啓発を行い、現地での街頭指導を実施しました。**

【169番】  
(状況) 車の通行が多い道路で道幅が大変狭い危険な場所です。  
(対策) 通学路変更を検討しましたが、学校が総合的に判断して現在の通学路を使用することになりました。グリーンベルト設置と横断歩道の補修を予定しています。【H29 進捗管理】

【170番】  
(状況) 道路と隣接地との高低差が大きく、転落する恐れがあります。  
**(対策) 地域の方々のご協力をいただきながら、ガードパイプを設置しました。**

【318番】  
(状況) 車両の通行量が多く道幅も狭く危険な道路です。  
(対策) 歩道整備中 (H30 完了予定) 【H29 進捗管理】

【323番】  
(状況) 歩道はありますが起伏があり、植栽のため歩道幅が狭い部分があります。  
**(対策) 歩道の起伏をなくし、樹木を撤去し、歩きやすい歩道に整備しました。**

【324番】  
(状況) 歩道はありますが植栽のため狭く、通行する自転車との接触の恐れがあります。  
**(対策) 自転車道と歩道を整備しました。**

【168番】  
(状況) 車両の通行量が多く歩道のない区間は道幅も狭く危険な道路です。  
(対策) 路側帯の拡幅と水路を暗渠化する予定です。【H29 進捗管理】

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。  
■各箇所の番号は管理上の番号です■