

通学路合同点検対策箇所図（番町小学校）

H29【No. 1】 済



（状況）
車や自転車の通行が多く、車が停車して通行の妨げになることがあります。また、外側線が薄くなっています。

（対策）
外側線を引き直しました。

