

H29年度

R1年度

H29【NO. 1】 済



《状況》
道幅の狭い道路で、交通量が多く注意が必要です。

《対策》
路側帯を拡張して外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。
停止線を引き直しました。

H29【NO. 2】 済



《状況》
通勤・通学の自動車や自転車で交通量が多い箇所です。

《対策》
外側線・車道中央線（黄色）・横断歩道予告マークを
引き直しました。

H29【NO. 3】 済



《状況》
道幅が狭い道路で、時間帯規制があるが、気付かずに入ってくる車があります。

《対策》
指定方向外標識を設置しました。

H29【NO. 4】 済



《状況》
道幅の狭い道路で、交差点に気付きにくい箇所です。

《対策》
交差点マークを設置しました。

H29【NO. 5】 済



《状況》
見通しの悪い交差点で、区画線等薄くなっています。

《対策》
外側線・止まれ・横断歩道予告マークを引き直し、交
差点マークとドット線を設置しました。

H29【NO. 6】 済



《状況》
見通しの悪い交差点で道幅が狭い道路です。

《対策》
外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。

R1【NO. 1】



《状況》
車の通行量が多く危険です。

《対策》
グリーンベルトを設置しました。
外側線・交差点部分は巻き込みの白線・ドット線を設置しました。
30キロ規制の標示を設置する予定です。