通学路合同点検対策箇所図 （荏原小学校）


重　信　川
重　信　川
コンビニ
コンビニ
ヤマト運輸
済美球技場
親和園
中野公園
宮北橋
金澤整形外科
今市公園
御　坂　川
政友公園
心行寺
女郎川池
愛媛県生涯学習センター
一ノ宮池
宮鼻新池
津吉さくら公園
万吉池
若宮池
天神池
デイサービスみどり園
ニンジニアスタジアム
愛媛銀行荏原総合グラウンド
古市橋
東明病院
荏原小学校
公園
荏原城跡
かのすけ橋
三島神社
原池
養下池
千翳池
長生池
グループホームあいじゅ
御　坂　川
西大池
東大池
松本池
土用部池
通谷池

H29【NO. 1】

（状況）
途中から歩道がなくなり、道幅が狭いため危険です。

（対策）
外側線・減速マークの設置を検討してます。

H29【NO. 2】　済

（状況）
見通しの悪い交差点で、道幅も狭いため危険です。

（対策）
ドット線を設置し、路側帯を拡幅して外側線を引き直してカーブミラーを調整しました。

H29【NO. 3】

（状況）
道幅が狭く、スピードの速い車が通行する箇所です。

（対策）
交差点部分の路側帯を拡幅して外側線を引き直しました。
交差点マークの設置を予定してます。

H29【NO. 4】

（状況）
道幅が狭く、見通しの悪い交差点で危険です。

（対策）
止まれを強調表示して引き直しました。
交差点のカラー舗装を設置予定です。