



通学路合同点検対策箇所図（立岩小学校）



H29 [NO. 2] H24-264



(状況)
山の木が道路に覆いかぶさっていて暗い箇所です。

(対策)
樹木の伐採（道路部分）を予定しています。

H29 [NO. 1] 済



(状況)
樹の樹干が低いため落下する危険があります。

(対策)
樹干をガードパイプでかさ上げしました。