

# 通学路合同点検対策箇所図（河野小学校）

H29【NO. 2】 済



（状況）  
駅に向かう車が多く、道幅も狭いため危険です。  
（対策）  
外周線を引き直しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）  
北条ハイバスから旧道に抜ける道路で、道幅が狭いため危険です。  
（対策）  
グリーンベルトを引き、通学路標識を設置しました。

