


通学路合同点検対策箇所図（番町小学校）



R3【No. 101】 済



(状況)
通学時の交通量が多く、停止車両等もあります。

(対策)
グリーンベルトを設置しました。

H29【No. 1】 済



(状況)
車や自転車の通行が多く、車が停車して通行の妨げになることがあります。また、外側線が薄くなっています。

(対策)
外側線を引き直しました。