

## 通学路合同点検対策箇所図（新玉小学校）



（状況）  
橋の欄が低く、転落する危険があります。

（対策）  
転落防止用のガードパイプの設置を検討しています。  
（※地元の承認（申請書提出）必要）



（状況）  
交通量が多く、また、歩道が狭く危険です。

（対策）  
路面に速度標示を設置し、外側線を引き直しました。



（状況）  
交通量が多く、また、歩道が狭く危険です。

（対策）  
路面に速度標示と減速マークを設置しました。



（状況）  
見通しが悪いです。

（対策）  
交差点マークとドット線を設置しました。  
樹木の一部を伐採しました。



（状況）  
見通しの悪い交差点で、車や自転車の交通量が多く危険です。

（対策）  
止まれを引き直し、停止線を前に移設、「30」規制の路面標示を設置しました。



（状況）  
車の出入りが多く、注意が必要な箇所です。

（対策）  
外側線を引き直し、交差点マークと断続歩道標識を設置しました。