通学路合同点検対策箇所図 （立岩小学校）



R3【NO．101】 済

（状況）
道幅が広くなったり狭くなったりする場所が何箇所かあり、スピードを出した車が狭くなった場所でも減速しないで通ります。

（対策）
朝の時間帯の取り締まりを行いました。
グリーンベルトを引き直しました。

H29【NO．2 H24-264】 済

（状況）
山の木が道路に覆いかぶさっていて暗い箇所です。

（対策）
樹木を伐採（道路部分）しました。

H29【NO．1】 済

（状況）
橋の欄干が低いため落下する危険があります。

（対策）
欄干をガードパイプでかさ上げしました。