

# 対策実施例 3（防護柵の整備）

## 【松山市立石井北小学校】

○対策前



ガードパイプが倒れています。

○対策後



ガードパイプを新しく整備しました。