

◇耐震診断結果等一覧表(小学校)

平成29年4月時点

No.	学校名	棟	棟番号	構造	面積	階数	建築年月	補強後			備考
								I _s 値	CT×S D 値	q 値	
1	番町小	本館	1	R	570	3	S46.3	0.73	0.68		耐震化済
		南校舎	6	R	1,931	3	S29.6	0.73	0.92		耐震化済
		北校舎	13	R	1,705	4	S56.2	0.77	0.45		耐震化済
		体育館	14	RS	800	1	S56.2	1.05		1.79	耐震化済
2	味酒小	南校舎(東)	15-1	R	1,459	4	S49.3	0.71	0.65		耐震化済
3	八坂小	南校舎	6-1	R	1,055	3	S43.3	0.73	0.77		耐震化済
4	東雲小	南校舎	1-1,2	R	3,211	3	S26.11	-	-	-	耐震化済(改築)
		北校舎	5-1,2	R	3,144	3	S27.7	-	-	-	耐震化済(改築)
5	新玉小	西校舎	3	R	674	3	S35.10	-	-	-	耐震化済(改築)
6	清水小	体育館	12	RS	1,000	1	S49.3	1.14		2.12	耐震化済
		給食室棟	13	S	293	1	S50.2	0.85		1.13	耐震化済
7	雄郡小	第3校舎	3	R	1,977	3	S45.3	0.72	0.76		耐震化済
		第2校舎	4	R	1,557	3	S41.2	0.75	0.61		耐震化済
8	素鷲小	西校舎	13	R	728	3	S34.10	0.77	0.81		耐震化済
		東校舎	29	R	1,504	3	S53.2	0.82	0.46		耐震化済
9	堀江小	西校舎	12	R	1,583	3	S47.2	0.79	0.83		耐震化済
		南校舎	17	R	839	3	S53.2	0.84	0.49		耐震化済
		中校舎	20-1	R	1,274	4	S56.2	0.71	0.50		耐震化済
10	潮見小	西校舎	11-1	R	1,056	3	S47.8	0.77	0.62		耐震化済
11	久枝小	北校舎	3-1	R	1,070	3	S44.2	0.75	0.77		耐震化済
12	和気小	北校舎(西)	2-1	R	945	3	S36.5	-	-	-	耐震化済(改築)
		北校舎(東)	2-2	R	1,403	3	S39.5	-	-	-	耐震化済(改築)
13	三津浜小	北校舎	1	R	1,679	3	S34.11	-	-	-	耐震化済(改築)
		体育館	14	RS	800	1	S51.1	0.93		1.37	耐震化済
14	宮前小	南校舎	1-1	R	1,826	3	S42.1	0.77	0.82		耐震化済
		本館	2	R	1,881	3	S46.2	0.73	0.75		耐震化済
		体育館	9	RS	800	1	S48.1	0.79		1.44	耐震化済
15	高浜小	東校舎	5-2	R	1,497	3	S46.2	0.75	0.78		耐震化済
		体育館	9	RS	660	1	S47.12	1.42		2.64	耐震化済
16	味生小	北校舎	3-1	R	1,200	3	S44.2	0.73	0.79		耐震化済
		南校舎	13-1	R	2,332	4	S50.2	0.78	0.59		耐震化済
		東校舎	17	R	1,272	4	S55.3	0.72	0.41		耐震化済
17	桑原小	南校舎	6	R	1,759	3	S43.3	0.77	0.81		耐震化済
		中校舎	10-1	R	1,503	3	S47.3	0.84	0.89		耐震化済
		給食受室棟	11	S	253	1	S48.3				解体済
18	生石小	南校舎	1-1	R	2,139	3	S45.3	0.72	0.74		耐震化済
		北校舎	3-1	R	1,205	3	S42.1	0.75	0.77		耐震化済
		東校舎	12-1	R	1,405	4	S47.3	0.74	0.76		耐震化済
19	垣生小	西体育館	12	RS	660	1	S48.7	1.13		2.11	耐震化済
		南校舎(東)	15-1	R	1,491	4	S53.3	0.72	0.43		耐震化済
		本館	16-1	R	1,734	3	S43.3	0.80	0.66		耐震化済
		東体育館	17	RS	660	1	S46.1	1.12		2.08	耐震化済
20	道後小	中校舎	1	R	2,429	4	S44.12	0.75	0.77		耐震化済
		給食受室棟	2	R	284	1	S44.12	-	-	-	耐震性あり
		西校舎	14	R	2,186	4	S44.12	0.75	0.76		耐震化済
21	湯築小	体育館	4	RS	660	1	S43.11	1.12		2.34	耐震化済
22	余土小	南校舎西	4	R	971	3	S36.5	0.76	0.81		耐震化済
		南校舎中	5-1	R	1,205	3	S41.12	0.87	0.92		耐震化済

No.	学校名	棟	棟番号	構造	面積	階数	建築年月	補強後			備考
								I s 値	CT×S D 値	q 値	
23	湯山小	西校舎	15-1	R	1,310	3	S50.2	0.83	0.87		耐震化済
		東校舎	6	R	2,055	4	S54.3	0.78	0.50		耐震化済
		体育館	8	RS	800	1	S55.5	0.73		1.11	耐震化済
24	伊台小	プール更衣室	7	CB	40	2	S42.7	0.98	1.23	※1	耐震化済
		体育館	8	RS	600	1	S47.12	0.79		1.44	耐震化済
25	五明小	西校舎	1	R	500	3	S43.2	0.71	0.77		耐震化済
		東校舎	5	R	599	3	S48.2	0.81	0.88		耐震化済
		体育館	9	RS	393	1	S53.3	0.78		1.25	耐震化済
26	久米小	南教棟	13	R	1,467	4	S49.3	0.74	0.53		耐震化済
28	浮穴小	北校舎(東)	15-2	R	2,090	4	S55.3	0.72	0.46		耐震化済
29	小野小	第1教棟	4	R	1,197	2	S35.12	0.75	0.79		耐震化済
		第3教棟	13-1	R	1,473	4	S50.2	0.77	0.64		耐震化済
		体育館	15	RS	1,000	1	S53.12	0.88		1.62	耐震化済
		第2教棟	17-1	R	2,042	4	S55.3	0.81	0.86		耐震化済
30	石井小	第1教棟	3	R	1,517	3	S45.2	0.76	0.79		耐震化済
		第4教棟	19-1	R	1,159	3	S43.3	0.76	0.80		耐震化済
		体育館	21	RS	1,000	1	S48.1	1.36		3.07	耐震化済
		第2教棟	22	R	2,267	4	S49.3	0.72	0.37		耐震化済
		給食受室棟	29	S	573	1	S50.3	0.87	1.05		耐震化済
31	荏原小	北校舎	10	R	1,060	3	S50.1	0.72	0.52		耐震化済
		体育館	13	RS	800	1	S56.2	1.05		1.79	耐震化済
32	たちばな小	体育館	5	RS	801	1	S50.12	0.75		1.38	耐震化済
33	椿小	体育館	5	RS	1,000	1	S52.3	0.86		1.60	耐震化済
		南校舎	10-1	R	1,799	3	S56.2	0.74	0.56		耐震化済
34	石井東小	北校舎(西)	1-1	R	2,095	4	S54.3	0.77	0.54		耐震化済
		北校舎(東)	1-2	R	2,085	4	S54.5	0.74	0.58		耐震化済
		南校舎(東)	3-1	R	1,095	4	S54.5	0.72	0.57		耐震化済
		体育館	4	RS	1,000	1	S54.6	0.88		1.62	耐震化済
35	正岡小	南校舎	2	RS	644	2	S35.3	-	-	-	耐震化済(改築)
36	北条小	体育館	9	R	678	1	S37.10	-	-	-	耐震化済(改築)
		北校舎(西)	12-1	R	1,626	3	S51.1	0.80	0.82		耐震化済
		北校舎(東)	12-2	R	1,177	3	S51.1	0.73	0.47		耐震化済
		昇降下足棟	14	R	595	3	S51.5	0.80	0.82		耐震化済
		南校舎	15	R	2,494	3	S51.5	0.73	0.42		耐震化済
37	河野小	旧校舎	5	R	1,517	3	S31.12	-	-	-	耐震化済(改築)
		新校舎	8	R	2,095	4	S54.2	0.75	0.76		耐震化済
38	粟井小	北校舎(西)	12	R	1,256	3	S53.3	0.75	0.45		耐震化済
39	怒和小	小学校教棟	1-1,2,3	R	775	2	S38.9	-	-	-	現在未使用(解体予定)
		特別教棟	5	R	747	2	S53.2	0.71	0.86		耐震化済
40	津和地小	本館	1	R	828	2	S36.9	-	-	-	H28年度末で休校

【凡例】

構造

- R 鉄筋コンクリート造
- S 鉄骨造
- RS 鉄筋コンクリート・鉄骨混
- CB コンクリートブロック造