

令和 8 年度 海水浴場シーズン中水質測定結果総括表

松山市環境部環境指導課

海水浴場名 (調査地点名)	調査 月 日	水 質						判定 (水質)	改善対策を 要するもの	
		ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) 平均値	油膜の有無	COD (mg/l) 平均値	透明度 (m)	pH 最小～最大	0-157		大腸菌 対策	油対策
ほりえ 堀江 (2 地点)	7 / 9 7 / 1 3	120	油膜が認められない	1 . 6	全 透	8 . 0 ～ 8 . 1	不検出	可 (B)	不要	不要
わしがす 鷺ヶ巣 (1 地点)	7 / 9 7 / 1 3	不検出	油膜が認められない	1 . 1	全 透	8 . 1 ～ 8 . 2	不検出	適 (AA)	不要	不要
あいこのはま 相子の浜 (1 地点)	7 / 9 7 / 1 3	不検出	油膜が認められない	1 . 4	全 透	8 . 1 ～ 8 . 2	不検出	適 (AA)	不要	不要
かしま 鹿島 (1 地点)	7 / 8 7 / 1 4	不検出	油膜が認められない	1 . 0	全 透	8 . 1 ～ 8 . 1	不検出	適 (AA)	不要	不要
たていわかいがん 立岩海岸 (1 地点)	7 / 8 7 / 1 4	不検出	油膜が認められない	1 . 0	全 透	8 . 1 ～ 8 . 1	不検出	適 (AA)	不要	不要
ながはまかいがん 長浜海岸 (1 地点)	7 / 8 7 / 1 4	不検出	油膜が認められない	0 . 9	全 透	8 . 1 ～ 8 . 1	不検出	適 (AA)	不要	不要
ひめがはま 姫ヶ浜 (1 地点)	7 / 8 7 / 1 4	不検出	油膜が認められない	0 . 8	全 透	8 . 1 ～ 8 . 1	不検出	適 (AA)	不要	不要

水浴場水質判定基準

判定	ふん便性大腸菌群数 (平均値)	油 膜 の 有 無	COD (平均値)	透 明 度
適	水質 AA (検出下限 2 個/100 ml)	不 検 出 油膜が認められない	2mg/1以下 (湖沼 3mg/1以下)	全 透 (1 m以上)
	水質 A	1 0 0 個/100 ml以下 油膜が認められない	2mg/1以下 (湖沼 3mg/1以下)	全 透 (1 m以上)
可	水質 B	4 0 0 個/100 ml以下 常時は油膜が認められない	5mg/1以下	1 m未満 ～50cm以上
	水質 C	1 0 0 0 個/100 ml以下 常時は油膜が認められない	8mg/1以下	1 m未満 ～50cm以上
不 適	1 0 0 0 個/100 ml を超えるもの	常時油膜が認められる	8mg/1超	50cm未満

- ※ 「改善対策を要するもの」については、以下のとおりとする。
- (1) 「水質 C」と判断されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が 4 0 0 個/100 mlを超える測定値が 1 以上あるもの。
 - (2) 油膜が認められたもの。