

<点検結果概要(平成26年1月15日現在)>

1. 無届による増改築等の有無及び無届による増改築等があった場合の当該部分の建築基準法令への適合状況

	件数(件)	割合(%)
緊急点検対象件数(A)	119	
無届による増改築を把握したものの件数(B)	5	B/A= 4.2
建築基準法令に関する違反を把握したものの件数(C)	3	C/B= 60.0
是正指導を行ったものの件数(D)	3	D/C= 100
是正済みのものの件数(E)	0	E/C= 0

2. 防火設備の状況(管理の状況含む)

	件数(件)	割合(%)
緊急点検対象件数(A)	119	
建築基準法令に関する違反を把握したものの件数(B)	16	B/A= 13.4
是正指導を行ったものの件数(C)	16	C/B= 100
是正済みのものの件数(D)	8	D/B= 50.0

(主な違反の内容) ※物件によっては複数の違反あり。

	件数(件)	上記表(B)に対する割合(%)
防火設備の閉鎖又は作動の状況	12	75.0
閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況	5	31.2
区画に対応した防火設備の設置の状況	3	18.7
煙又は熱感知器の設置の状況	3	18.7
防火設備の閉鎖作動時の危害防止機構等の設置又は作動の状況	2	12.5
本体と枠の劣化及び損傷の状況 ※隙間の存在等	2	12.5
常時閉鎖の防火戸の固定の状況	2	12.5
防火設備におけるくぐり戸の設置の状況	1	6.2
防火戸の開放方向	0	0