

【様式2】

事故報告書

年 月 日

(提出先) 松山市長

住 所 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
株式会社 松山建設
氏 名 松山太郎

松山市 共通仕様書に基づき、下記のとおり報告いたします。

記

- | | |
|-----------------|---|
| 1 工事名 | 市道二番町線道路拡幅工事 (その2) |
| 2 工事場所 | 松山市二番町 |
| 3 受注者名 | 知事 (般-〇〇) 第〇〇号 株式会社松山建設 |
| 4 請負金額 | 123,456,000 円 |
| 5 工期 | 平成25年5月16日～平成26年2月28日 |
| 6 災害発生日時及び天候 | 平成25年12月14日 (水) 午後3:10 天候 晴れ |
| 7 災害発生場所 | 松山市二番町4丁目7-2付近 |
| 8 被災 (労働) 者 | 知事 (般-〇〇) 第〇〇号 有限会社愛媛建設
愛媛県次・昭和37年11月22日 (51才) 経験年数30年 |
| 9 傷病の状況 | 右足首の骨折 (別紙〇) |
| 10 傷病の経過 | 〇〇病院に3日間入院後、通院治療 (休業4日、全治30日) |
| 11 災害発生状況 | 作業場所 SP140付近 (別紙図面参照)
作業内容 配水管理設作業中
作業環境 配管材料の荷捌き
作業状況等 配管工において、材料をクレーンにて移動中に、ワイヤー切断が発生し、荷物が転落したため、左足を負傷したものの。 |
| 12 災害原因 | 物的原因 ワイヤーの老朽化により切断が発生
人的原因 作業前の点検を怠った
管理的原因等 使用機材の使用年数等の確認不足 |
| 13 災害発生時の現場管理状況 | 現場代理人 (不在) 主任技術者 (専任常駐) 資格あり
就労者数 4名
機械の状況 クレーン付きトラック1台 BH0.1m3 1台 |
| 14 安全管理状況等 | 作業前ミーティング状況 実施せず
作業指揮者状況 〇〇
監視人状況等 〇〇 |
| 15 法令違反等の事実 | 労働安全衛生規則第〇条違反 |
| 16 労働基準監督署の見解 | 12/15報告 指導事項なし |
| 17 警察署の見解 | 12/15報告 事件性なし |
| 18 再発防止対策 | 災害原因に対する改善策を記載 (別紙〇) |
| 19 改善の確認 | 12/18 〇〇チェックシートにより確認 (別紙〇) |
| 20 被害者に対する補償 | 労働災害補償保険 |
| 21 その他必要事項 | |

添付書類 (添付資料については、順次提出し、最終報告時にはすべて報告を)

- (1) 位置図
- (2) 平面図・横断図・構造図等
- (3) 現況写真
- (4) 松山市建設工事等に係る事故対応マニュアルにて求められている添付資料1～8