

《雄郡小学校》

2018. 3. 31 現在

	<p>【220 番】 (状況) 整備ができれば通学路として利用したい。 (対策) 整備が完了し通学路として利用しています。 ※ご尽力いただいた皆様、ありがとうございました。</p>	<p>【197 番】 (状況) 通勤に利用する車が多い道路です。 (対策) カーブミラーと横断歩道を設置しました。</p>	
<p>【31 番】 (状況) 狭いのに交通量が多い道です。 (対策) 通学路標識を設置しました。</p>			<p>【25 番】 (状況) 交差点内のカラー舗装が薄くなっています。 (対策) 他のコミュニティ道路と併せて計画的に塗り直しする予定であり、気を付けて通行するよう指導します。</p>
<p>【30 番】 (状況) 交通量が多い場所です。 (対策) 信号機の調整等も交通量などから困難な場所のため、通学指導で対応します。</p>			<p>【27 番】 (状況) 信号機があっても歩行者が見落とされやすい場所です。 (対策) 目立つよう歩道をつなぐ交差点内をカラー舗装にしました。また、3灯式の信号機を設置しました。</p>
<p>【29 番】 (状況) 交通量が多い複雑な交差点です。 (対策) 標識等の設置も困難なので通学指導で対応します。</p>			<p>【26 番】 (状況) 停止線はありますが通勤のための車が多い状況です。 (対策) 横断歩道の設置が困難な場所のため、通学指導で対応します。</p>
	<p>【28 番】 (状況) 横断歩道や標識はありますが、車の速度が速い場所です。 (対策) 減速マーク（ドット線）を設置しました。</p>	<p>【221 番】 (状況) 交通量の多い道路を横断しています。 (対策) 横断歩道を設置しました。</p>	

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■