


《高浜小学校》

2018. 3. 31 現在



【49番】

(状況) 信号機のない横断歩道なので信号機の設置が望まれていましたが、現地を点検した結果、信号機を立てる場所がないことがわかりました。

(対策) 車の速度を抑制するための減速マーク(ドット線)を引いています。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■