


《余土小学校》

2018. 3. 31 現在



**【269 番】**  
(状況) 五差路の複雑な交差点で通行量も多い箇所です。  
(対策) 交差点内を赤色にカラー化し、ドット線、横断歩道を設置しました。

**【94 番】**  
(状況) 東西に通行する車のスピードが速い道路です。  
(対策) 路肩の白線も引いてありますので、白線の内側を通るように学校から通学指導をします。

**【270 番】**  
(状況) 車両の通行量が多くスピードも速い場所です。  
(対策) 路面の表示灯を補修しました。通学路の一部変更についても学校で検討しています。

**【268 番】**  
(状況) 学校前の多くの児童が横断する場所です。  
(対応) 西側にある信号機の歩行者横断時間を延長しました。通学ルートの変更を学校で検討しています。(路肩整備後に検討) 【H29 進捗管理】

**【93 番】**  
(状況) 見通しが悪く、北から進入する車が見えません。  
(対策) 交差点があることを知らせるT字の交差点マークを設置しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。  
■各箇所の番号は管理上の番号です■