



【207 番】

(状況) 交通量が多い道路を横断するのが危険な場所です。

(対策) 横断歩道を設置し、歩道縁石の切下げ工事を実施しました。

【249 番】

(状況) 小学校へまっすぐ続く主要な通学路ですが、狭い道路が抜け道として使われる交通量の多い危険な道路です。

(対策) 水路を暗渠化し、グリーンベルトを引きました。

【106 番】

(状況) 交通量が多く見通しの悪い交差点。

(対策) カーブミラーは既に設置しました。路肩の白線の塗り直しと交差点内に十字マークを引きました。あわせて学校では一時停止や飛び出し注意の指導をします。

※角のお宅は子ども達が見えるよう塀を網にしていたいていました。ありがとうございます。

【208 番】

(状況) 横断歩道はありますが、交通量の多い道路を渡るのが危険な場所です。

(対策) 横断旗を設置する場所がないので、児童一人ひとりに旗を持たせる案も出ましたが低学年の児童もいますので、安全に横断できるよう指導していくことになりました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■