

《小野小学校》

2018.3.31 現在

【107番】

(状況) 新しい道路ができて交通量が増え、早い速度で車が通るようになりました。  
(対策) 信号機を設置しました。

【108番】

(状況) 新しい道路ができて交通量が増え、早い速度で車が通るようになりました。  
(対策) ガードレールの設置は困難ですが、歩道が整備されているので、学校による安全指導を行います。

【116番】

(状況) 横断歩道が消えかかっています。  
(対策) 横断歩道を塗り直しました。

【111番】

(状況) 小野川横の道は柵もなく水量が多いときには転落の心配があります。  
(対策) 河川管理のための道で柵が設置できませんので、学校で通行に注意する指導をします。

【110番】

(状況) 西からの車が突っ込む不安があります。  
(対策) 交差点の一部にカラー線を引いて車の通る範囲を目立つようにしています。

【292番】

(状況) 通行量も多く車の速度も速いゆるやかなカーブです。  
(対策) 30km規制の標識を大型に変更しました。路肩の白線も引き直しました。

【293番】

(状況) 通行量多く車の速度も速い交差点です。  
(対策) ゾーン30による速度規制を行いました。

【117番】

(状況) 道路の白線が消えています。  
(対策) 路肩の白線を引き直しました。

【114番】

(状況) 交通量の多い道路で、近くには住宅が建ち児童も増えつつあります。  
(対策) 横断歩道の移設と併せて取り付け道路の工事をしました。

【118番】

(状況) 小中学校に通じる道路へ出てくる狭い道路です。  
(対策) 止まれを補修しました。カーブミラー等の設置を予定しています。【H29進捗管理】

【311番】


(状況) 道幅が狭く白線のない区間あり。  
(対策) 白線が消えている区間は塗り直しました。道路幅が4mない区間は白線が引けず、通学指導で対応します。

【294番】

(状況) 県道から南方向の道路へ出入りする車が歩道間を渡る児童にとって危険です。  
(対策) 停止線の位置を下げ、優先道路を示すドット線、南方向の路肩に白線を引き直しました。

【112番】

(状況) 交通量が多く歩道間の通行も危険です。  
(対策) 路肩に白線を引き直しました。



※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■