



【127番】
(状況) 横断歩道がない場所を旗当番の方々のご協力をいただき、多くの児童が横断しています。
(対策) 横断歩道を設置しました。転落防止柵を設置しました。

【125番】
(状況) 狭い道路を多くの車が通行し、歩道も設置されていない。
(対策) 交差点マークを設置しました。

【302番】
(状況) クランク状の交差点で、車両から児童が認識されにくい場所です。
(対策) 交差点マークとドット線を引きました。

【126番】
(状況) 歩行者道路となっていますが許可車両以外の車も走行しています。
(対策) 地元からの要望で終日歩行者専用から時間規制に緩和する一方、ゾーン30エリアとして歩行者優先の対策を実施しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。
■各箇所の番号は管理上の番号です■