



【287番】
(状況) 急カーブで見通しが悪い地点です。
(対策) 通行する車両から児童が見えやすいよう、道路の外側を通るように変更しています。

【145番】
(状況) 多くの児童が通学する狭い道路で自転車の通行も多く、車両からの見通しも悪く危険な道路です。
(対策) 道路の拡幅や歩道の設置は困難な道路です。減速マークを設置しました。

【144番】
(状況) 狭い道ですが抜け道として利用する車もあり、交差点も見通しが悪い状況です。
(対策) カーブミラーを設置しました。

【143番】
(状況) 交通量が多く歩道がなく狭い道路で通学が危険な道路です。
(対策) 拡幅や通行規制が困難な道路です。通学路であることの標識を設置しました。