



【159 番】
 (状況) 歩道がなく見通しも悪く車等がすぐ側を通ります。
(対策) 路肩に白線やグリーンベルトを引きました。
 ※通学路の変更は検討後不採用

【157 番】
 (状況) 車や自転車等の通行量が多い上に歩道がなく道幅が狭いので路肩も狭く見通しが悪い非常に危険な道路です。
(対策) 当面は道路の南側の路肩に白線を引きました。併せて歩道整備に向けて用地調査をしています。

【338 番】
 (状況) 車の交通が多く、児童と自転車通学の生徒が多いため交差点が危険な状況です。
(対策) ガードレールを撤去し、ラバーポールを設置しました。

【227 番】
 (状況) 通学路脇の水路に柵がなく転落の恐れがあります。
(対策) 地域のご協力もありガードパイプを設置しました。

【299 番】
 (状況) T字路で児童が見落とされやすい場所です。
(対策) カーブミラーを更新し、交差点マークを設置しました。

【158 番】
 (状況) 歩道がなく見通しが悪い道路を多くの児童が通学し、近くに横断歩道也没有ありません。
(対策) 横断歩道を設置しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。 ■各箇所の番号は管理上の番号です■