

《栗井小学校》

2018. 3. 31 現在



【228 番】
(状況) 横断歩道がないため、道路を斜めに横断しています。
(対策) 路肩に白線を引きました。横断歩道を設置しました。

【334 番】
(状況) 児童が道路から落下する可能性があり、危険です。
(対策) ガードパイプを設置しました。

【333 番】
(状況) 多くの児童が通学路として活用しており、通行車両が多い箇所です。
(対策) グリーンベルトを引きました。

【260 番】
(状況) 旧国道の横断は通行車両も多いため危険な状況です。
(対策) 押ボタン式信号機を設置しました。

【229 番】
(状況) 東西に横断歩道がない場所を横断するのが危険な場所です。
(対策) 上手にあった横断歩道を下手に移設し、東西の横断歩道を新設しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■