

○ 通学路危険箇所への対応一覧表(H28.4.1～H29.3.31)

NO	学校名	地図番号	担当機関	状 況	対 策	対応状況	完了月
1	北久米小学校	139	都市・交通計画課	見通しが悪いのに車や自転車が徐行せず、公園からの飛び出しも心配。	設置許可と指導員の申請があれば「飛び出し注意」看板が提供できます。	「飛び出し注意」の看板を設置しました。	H28.7
2	窪田小学校	286	道路管理課	新しい道路ができてスピードも速く横断が危険な場所です。	横断歩道の設置について検討しています。	歩行者が安全に通行できるよう、実線を引いて視認性を高めています。	H28.8
3	北久米小学校	141	道路管理課	東西の横断時に、車などとの衝突が心配な場所です。	PTAのご協力によりストップマークを書いていただく予定です。	交差点マークを設置しました。	H28.10
4	北久米小学校	254	道路管理課	通行量の多い道路で、見通しの悪い交差点です。	横断歩道の設置は困難なので、児童へ注意して通行する指導をします。	交差点マークを設置し、路肩の白線を塗り直しました。	H28.10
5	北久米小学校	255	道路管理課	通行量の多い道路の横断が危険な場所です。	横断歩道の設置は困難なので、児童へ注意して通行する指導をします。	交差点マーク、ドット線を設置し、路肩の白線を塗り直しました。	H28.10
6	高浜小学校	49	道路管理課	信号機のない横断歩道なので信号機の設置が望まれていましたが、現地を点検した結果、信号機を立てる場所がないことがわかりました。	信号機のない横断歩道なので信号機の設置が望まれていましたが、現地を点検した結果、信号機を立てる場所がないことがわかりました。	車の速度を抑制するための減速マーク(ドット線)を引いています。	H28.11
7	久枝小学校	198	道路管理課	複雑な交差点で、スピードも速いうえ、一方通行を逆走する車もあります。	路側帯を広くする白線を塗り直しました。矢印の路面標示の引き直しを計画しています。	路側帯を広くする白線を塗り直しました。	H28.11
8	久米小学校	321	道路建設課	車の通行が非常に多い場所で、信号で渋滞も起こる地点ですが、歩道が途中でなくなり、歩くことが非常に危険な状況です。	歩道が途切れている区間に、歩道を設置する予定です。	歩道が途切れている区間に、歩道を設置しました。	H28.11
9	姫山小学校	324	道路建設課	歩道はありますが植栽のため狭く、通行する自転車との接触の恐れがあります。	自転車道を整備することで、歩行者と自転車の通行帯を分離する計画です。	自転車道と歩道を整備しました。	H28.11
10	垣生小学校	244	西警察署	横断歩道が消えかかっています。	横断歩道の塗り直しを計画しています。	横断歩道を塗り直しました。	H28.11
11	さくら小学校	153	西警察署	歩道がなく、信号待ちの場所も狭い状態です。	横断歩道の塗り直しを計画。道路整備のための用地買収を進めています。	横断歩道を塗り直しました。(歩道整備工事は来年度着手予定。)	H28.11
12	伊台小学校	203	中予地方局	横断歩道はありますが信号機がなく、下り坂をスピードを出した車が走ってきます。	車の速度を抑えるための減速マーク(ドット線)を引きました。信号機の設置を検討します。	車の速度を抑えるための減速マーク(ドット線)を引きました。	H28.11
13	みどり小学校	158	西警察署	歩道がなく見通しが悪い道路を多くの児童が通学し、近くに横断歩道もありません。	横断歩道の設置を検討しています。	横断歩道を設置しました。	H28.12
14	立岩小学校	262	道路管理課	スピードを出した車が走ります。	横断歩道の設置と速度規制を検討し、路肩の白線の引き直しを予定しています。	路肩の白線を引き直しました。	H28.12
15	味酒小学校	7	道路管理課	広い踏切で自動車や自転車の通行量が多い。	外側線などにより児童が通行する範囲を明確にする方法を予定しています。	外側線を引きました。	H29.3
16	生石小学校	245	道路管理課	横断歩道のない場所の横断が危険な場所です。	位置的に横断歩道の設置が困難なので、通学指導にて対応します。	交差点マークと外側線を引きました。	H29.3
17	たちばな小学校	125	道路管理課	狭い道路を多くの車が通行し、歩道も設置されていない。	歩道幅が狭く歩道の設置や通行規制も困難で、他に変更可能な道路もないため、児童が注意して通学するよう指導を行います。	交差点マークを設置しました。	H29.3
18	たちばな小学校	302	道路管理課	クランク状の交差点で、車両から児童が認識されにくい場所です。	左側通行などの検討もしましたが、安全面から従来どおり通学し、気を付けて通学する指導を継続することになりました。	交差点マークとドット線を引きました。	H29.3